MANUAL DE INFORMAÇÕES
INSTALAÇÃO E USO DO
EQUIPAMENTO

PODOMIX PRO

TERMOCOLADORA DE PALMILHAS

www.**podaly**.com.br

PARABÉNS
PELA AQUISIÇÃO DA SUA
PODOMIX PRO

A Podaly desenvolveu e fabricou em 2001 a primeira Termo Coladora de Palmilhas no Brasil. Foi denominada de Podomix. Desde então a Podaly vem buscando aprimorar e oferecer um produto de qualidade e com durabilidade. Os seus produtos são vendidos para o Brasil, América Central, América do Sul e para a Europa.

A Podomix Pro é um equipamento utilizado para termo colagem e soldagem de palmilhas. Também colabora na moldagem de palmilhas aos pés. Preferencialmente palmilhas preparadas com Evapod e placas de resina especiais. Termocola duas palmilhas simultaneamente.

SUMÁRIO

Cuidados na Instalação 3
Conexão entre Podomix Pro e bomba 4
Copo para depósito de água 5
Abafador de ruídos 5
Painel de Controle 5
Recomendações 7
Características de tamanho e peso 8
Processo de limpeza 8
Problemas Gerais 8
Especificações Técnicas 9
Assistênciaa Técnica 9
Garantia Podaly 10

CONHEÇA A PODOMIX PRO

Tampa com membrana de silicone de 1 mm de espessura

Peças internas de primeira linha

Engates e mangueiras especiais para o sistema de vácuo

Sistema de economia de energia

Sistema de gerenciamento e otimização de funções

Pintura eletroestática a pó epóxi com fino acabamento, alta durabilidade e resistência.

Pintura proporciona proteção a corrosão e umidade.

Resistência elétrica blindada com alumínio

Botão acionador de aquecimento

Controle eletrônico de temperatura e tempo

1 CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

Necessita de uma rede elétrica em conformidade com a categoria Classe II e com atenção para proteção contra choques elétricos.

Vem equipada com uma tomada de três pinos, sendo um para o aterramento. Certifique-se de que a instalação elétrica é adequada às características do equipamento.

A temperatura externa de utilização está entre 5 e 40 graus Celsius. A Umidade Máxima (UR) admissível é de 80 % sem condensação.

1.1 PREPARANDO PARA A INSTALAÇÃO

- **A** Desembale o produto
- **B** Reserve uma bancada de trabalho limpa e seca
- **C** Deixe uma distância de 30 cm de cada lado do equipamento como área de segurança
- **D** Posicione de forma que não atrapalhe a desconexão da rede elétrica em caso de emergência
- **E** Verifique a voltagem (127 V ou 220 V).

LEIA COM ATENÇÃO AS OBSERVAÇÕES DESCRITAS NESTE MANUAL

2 CONEXÃO ENTRE PODOMIX E BOMBA DE VÁCUO



1 Verifique a voltagem. Conecte o cabo de energia da Podomix Pro na tomada.

2 Conecte a mangueira cinza na espiga de metal localizada na parte posterior da Podomix Pro

3 Conecte a mangueira cinza no filtro de ar da bomba de vácuo. Observe o sentido da direção do ar representado pela flecha vermelha.

4 Conecte a tomada do cabo de energia da bomba de vácuo na parte posterior da Podomix Pro

5 **Filtro de ar da Podomix Pro**
Tem a função de reter resíduos decorrentes da confecção de palmilhas. Deverá ser trocado quando for observado que está cheio de resíduos.

6 **Copo plástico coletor de água condensada da Podomix Pró**
Quando houver acúmulo de sujeira ele deverá ser retirado e limpo. Quando houver um acúmulo de água ele deverá ser drenado. Gire o botão na parte inferior do copo e pressione em movimento de subida e descida deste botão para facilitar o escoamento da água condensada.

COMO MEDIDA DE MANUTENÇÃO TROQUE O FILTRO A CADA **12 MESES** NO MÁXIMO

3 COPO PARA DEPÓSITO DE ÁGUA

Neste filtro, localizado na parte posterior da Podomix Pro, são retiradas parte da água condensada. Quando observar o acumulo de água gire o pino inferior no sentido demonstrado na figura ao lado. Pode ser utilizada a chave de filtro. Aquisição opcional.

Este filtro deve ser trocado independentemente do tempo de uso para evitar possíveis danos na bomba de vácuo.

4 ABAFADOR DE RUIDOS

Existe um abafador de ruidos (dourado). Com o rempo ele pode ficar cheio de resíduos. Recomendamos que seja limpo periodicamente (de seis em seis meses).



Para retirar o abafador use uma chave de boca ou estrela tamanho 12.

Sintomas de que os filtros devem ser trocados e o abafador de ruído limpo: diminuição da pressão de sucção.

5 PAINEL DE CONTROLE

5.1 VISOR DIGITAL



5.2 ALTERAR TEMPERATURA E TEMPO

No padrão de fábrica
os botões pré-definidos de tempo são:



Você pode alterar o tempo de cada botão de acordo com a sua necessidade, para isso siga os passos abaixo:

A Aperte e segure o botão que deseja alterar (T1, T2, T3, T4)
B Mantenha o botão pressionado com um dedo e com o outro selecione o botão de + ou - até achegar a opção desejada.

Para alterar a temperatura de acordo com a sua necessidade siga os passos abaixo:

A Aperte e segure o botão de temperatura
B Mantenha o botão pressionado com um dedo e com o outro selecione o botão de + ou - até achegar a opção desejada.

6 RECOMENDAÇÕES

1. A Podomix Pro não deve ser utilizada como aspirador de poeira, de pequenos resíduos resultantes do lixamento ou de água.

   Mantenha a Podomix Pro afastada destas fontes. A aspiração destes resíduos resulta na diminuição ou interrupção do vácuo e pode danificar a bomba de vácuo.

   Verifique se as palmilhas estão livres de resíduos decorrentes da confecção. Não obstrua as saídas de ar da Podomix e da Bomba de Vácuo.

2. Iniciar o vácuo

   Ao acionar o equipamento, você precisa fazer uma pressão com os dedos sobre a parte anterior da tampa para ocorrer a sucção e compressão da palmilha.
   Esta pressão pode durar em média +/- 6 segundos.

3. As palmilhas devem ser posicionadas sobre a placa de metal perfurada que está acima da resistência aquecida.

   Recomendamos utilizar sempre as placas antiaderentes entre a placa perfurada de metal e a palmilha. Elas protegem o equipamento contra entupimento com cola e promovem um melhor acabamento da palmilha. Principalmente as esportivas que não possuem forros de base.

4. Observação ao ligar

   Verifique se em sua cidade há necessidade de aumentar ou diminuir a temperatura.

   A resistência elétrica da Podomix Pro inicia com a temperatura ambiente e pode ser necessário de 2 a 4 minutos para atingir a temperatura desejada.

   O equipamento emite um sinal audível quando atinge a temperatura.

7 CARACTERISTICAS DE TAMANHO E PESO

Podomix Pro	520 x 375 x 170 mm C x L x A
Peso total do produto	20,45 kg
Peso total do produto com embalagem	27,80 kg
Tamanho da embalagem	640 x 450 x 290 mm
Bomba de Vácuo	165 x 150 x 207 mm C x L x A
Peso total do produto	3,7 kg
Peso total do produto com embalagem	4,30 kg
Tamanho da embalagem	190 x 220 x 210 mm

8 PROCESSO DE LIMPEZA

Esporadicamente você poderá realizar a limpeza do Podomix Pro e da Bomba de Vácuo. Siga estas instruções:

- Primeiro retire o cabo conector de energia da tomada
- Utilize um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro
- Antes de ligar deixe por alguns minutos o equipamento secar
- Não derrame líquido sobre a placa perfurada da resistência elétrica
- Não utilize produtos de limpeza sobre a superfície de metal
- Para retirar a cola da placa de silicone umedeça levemente com solvente

9 PROBLEMAS GERAIS

Verifique as seguintes situações se o seu equipamento apresentar problema:

- Se o fusível da Podomix Pro não está queimado
- Se o cabo de energia do bomba de vácuo está conectado na Podomix Pro
- Se a mangueira cinza está bem encaixada no terminal espiga da Podomix Pro
- Lembre de pressionar a tampa por +/- 6 segundos ao acionar a bomba de vácuo
- Limpeza do abafador e troca de filtros

10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

10.1 PODOMIX PRO

Tensão: 127 V
Corrente em 127 Volts 11 A

Tensão: 220 V
Corrente em 220 Volts 6 A

Fabricado em aço carbono.
Corte a laser e dobrado por dobradeira automática CNC.

Pintado com tinta epóxi de forma eletrostática.
Cor branca lisa.
Tampa de silicone de 1 mm de espessura.
Silicone de alta durabilidade
Silicone de alta maleabilidade.
Silicone de alta resiliência
Silicone de alta resistência química.

10.2 BOMBA DE VÁCUO

Rotação do motor: 1750 RPM
Potência do motor: 85 W
Baixo ruído: +/- 15 Db a 1 metro de distância

Bomba de vácuo com um pistão
Pressão do vácuo máximo
pré-fixada em 630 mm Hg

Baixa vibração
Forma continua de funcionamento do vácuo.
Unidade com pés de borracha para não deslizar e diminuir a vibração.
Requer manutenção relacionada com a troca dos filtros de resíduos.

11 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Não tente consertar o equipamento enquanto estiver dentro da garantia!
Se necessário o equipamento deverá ser enviado para a Podaly.
Enviar um relato do problema apresentado para o e-mail vendas@podaly.com.br.

Se houver necessidade de conserto o equipamento deverá ser embalado adequadamente para que não sofra impactos durante o transporte.

Os custos pelo envio e retorno do equipamento para a Podaly do Brasil são por conta do comprador.

Os custos pelo retorno do equipamento ao comprador dentro do período de garantia são por conta da Podaly do Brasil.

Horário de atendimento

Matutino | das 8h às 12h
Vespertino | das 13h às 17h50

47 **3355.2044**

47 **9.9958.2044**

12 GARANTIA PODALY

- O prazo de garantia contra defeitos de fabricação é de um ano (12 meses) a partir da emissão da nota fiscal
- Todos os equipamentos são inspecionados e testados ao sair da linha de produção
- O fabricante do equipamento se garante no direito de alterar qualquer das especificações técnicas sem aviso prévio
- A garantia somente será válida com a presentação da Nota Fiscal de Compra

Estão excluídos desta Garantia

- Os eventuais defeitos decorrentes de desgaste natural do produto
- Os eventuais defeitos decorrentes da negligência do Consumidor no manuseio do equipamento
- Danos causados pelo mau uso
- Danos causados pela falta de observância das recomendações descritas neste manual

Por ser uma garantia complementar legal fica convencionado que a mesma perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir

- Se o equipamento for examinado, alterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoas não autorizadas dentro do período de garantia
- Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto caracterizar-se como não original
- Se ocorrer ligação a tensão elétrica adversa da mencionada no equipamento.

www.**podaly**.com.br

47 3355.2044
vendas@podaly.com.br
Rua Henrique Hoffmann, 162 - Centro
Brusque • SC • Brasil • CEP 88353-135
/podalypodoposturologia 47 9 9958 2044